



<p><b>СОГЛАСОВАНО</b>          Председатель          Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p>          И.В. Запашкова          «17» мая 2024 года</p>	<p style="text-align: right;"><b>УТВЕРЖДАЮ</b></p> <p>Заведующий          Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 комбинированного вида»</p> <p style="text-align: right;">          П.Н. Милюк          «17» мая 2024 года</p>
--	--

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида» (МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида»)				
Фактический адрес	188310, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, дом 3а				
Юридический адрес	188310, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, дом 3а				
Телефон	8(81371)91-867, 8(81371)91-868, 8(81371)20-516				
E-mail	mbdou46@gtl.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 3 этажа (5264,0 кв.м)				
Прилегающая территория	10100 кв.м.				
Количество и назначение входов	2 входа для посещения 4 выхода для эвакуации 2 входа хозяйственных				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	220 чел. /день				
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет				
Возможность дистанционного обслуживания	есть				
<b>Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания</b>					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)	<b>У</b> (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ВНД	А	А
Входная группа	А	А	А	А	А
Пути движения	А	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	А	А	ДУ	А	А
Санитарно-бытовые	А	А	А	А	А

\* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

#### Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

## 2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптирована	ДП-В (К, О, Г, У) ДУ (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, Г, У) ДУ (С)
Путь (пути) движения внутри здания	Адаптировано	ДП-В (К, О, Г, У) ДУ (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Адаптировано	ДП-В (К, О, Г, У) ДУ (С)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	ДП-В (Г, У) ДУ (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	ДП-В (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

\*\* Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

## 3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
3.2	Сменные кресла-коляски	Есть	Соответствуют
3.3	Адаптированные лифты	Есть	Соответствуют
3.4	Поручни	Есть	Соответствуют
3.5	Пандус	Есть	Соответствует
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Частично соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	Соответствуют
3.11	Информационные табло (в том числе,	Есть	Соответствуют

3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Есть	Соответствуют
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть	Соответствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Есть	Соответствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

\*\*\*Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля о вызове персонала на калитке-входе на территорию, установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Маркировка ступеней и поручней на входной лестнице в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Маркировка ступеней лестницы, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017, установка поручней в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка речевых информаторов для дублирования информации для МГН с нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информационных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с

нарушением зрения и нарушения слуха в рамках текущего ремонта.

\*\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

**5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями.	2024-2025 г.
5.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

**9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «К», «О», «Г», «У» «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «Г», «У», «К», частично доступно для МГН категории «С», «О».
- Эвакуационные выходы – доступны при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

**Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), для людей передвигающихся на кресло-колясках («К»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»)**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 03.04.2024 года

Дата составления паспорта 15.05.2024 года

## Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «03» апреля 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного вида» (МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида»)
Фактический адрес	188310, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д. 3а.
Телефон	8(81371)91-867, 8(81371)91-868, 8(81371)20-516
Эл. почта	mbdou46@gtn.lokos.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	220 чел. /день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 3 этажа, ( 5264,0 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	10100,00 кв. м
Количество и назначение входов	2 входа для посещения, 4 эвакуационных выхода, 2 хозяйственных выхода
Год постройки	2014 г.
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет
Возможность дистанционного обслуживания	Есть

**1. Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>400 м</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<b>Автобус № 21, 22, 107, 188</b>
Время движения (пешком)	<b>5 мин.</b>	Информация на пути следования к объекту	<b>акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет</b>
<b>Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки</b>			
Наземные тактильные указатели перед переходами	<b>нет</b>	Регулируемые переходы	<b>нет</b>



Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	сигнализацией	
Перепады высоты на пути движения	нет	Нерегулируемые переходы	есть
		Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
		Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категория инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, П
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек Установка тактильной	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019	Наличие	Допустимо отсутствие	-

		информацией о вызове персонала				
Автостоянка посетителей (при наличии)	нет					
Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	
Количество машино-мест для инвалидов	-	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	4,0 м	Организация путей движения для МГН	СП 59.13330.2020 п. 5.1	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С
- указатели направления движения	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	нет			Наличие		-
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории)</b>						
- высота подъема справочно	-					
- поручни высота	-					
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон Формула расчета уклона пандуса в	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-

-Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки (справочно)	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Высота площадки	<b>0,85 м</b>			Наличие	Отсутствие	О, С, Г
Габариты площадки (ширина) с пандусом	<b>5,0 м</b>			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К, О, С,
Габариты площадки (глубина) с пандусом	<b>2,2 м</b>			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К, О, С,
Габариты площадки (ширина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	-
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	-
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	<b>1,2</b>			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	О, С, Г,
Навес	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	<b>есть</b>			Наличие	-	К, О, С, Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	<b>нет</b>	Установка тактильной полосы	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.3 п. 6.5 п.п. 6.5.12	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

Маркировка ступеней	есть			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г,
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С, Г,
- на высоте	1,2 м/0,9 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С, Г,
- завершения поручней за пределами марша	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С, Г,
- не травмирующие окончания	есть			Наличие		О, С, Г,
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	8 %	Установка пандуса	СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261-2017	8 % и менее	не более 16,5% (9°)	К, О, С, Г,
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,45 м			0,9 м и более	не менее 0,85 м	К, О
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,3 м			0,8 м и менее	не ограничена	К, О
Длина подъема одного марша	5,0 м			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		К, О
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,5 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К, О
-при въезде на пандус, ширина	1,5 м			1,2 м и более	менее 1,0 м	К, О
-промежуточная прямая, длина	5,0 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная прямая, ширина	1,45 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	3,0 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,5 м			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К, О

Поручни с двух сторон:	есть			Наличие	Отсутствие, несоответствие	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,73 м			0,7-0,9 м		К, О
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м			0,8-1,0 м	Допустимо отсутствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней	есть			Наличие		К, О
- не травмирующие окончания	есть			Наличие		К, О
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть			Наличие		К, О
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-
<b>Звуковой маяк у в хода</b>	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

#### Тамбур

Двери распашные	есть			Наличие	-	К, О, С, П
Двери автоматические	-			Наличие	-	-
- ширина дверного проема в свету	1,30 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, П
Усиление открывания двери	32 Нм			50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)	К, О, С, П
Скорость закрывания двери	6 сек.	Регулировка доводчика	СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5	11 сек.	Менее 11 сек	-
Дверные ручки	соответствуют	Замена дверной ручки	СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3	С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, П
- высота порога наружного/внутреннего	0,04 м/0,02 м	Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2	0,014 м и менее	более 0,025 м	К, О, С, П
Глубина	2,0 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, П
Ширина	2,2 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, П
Арочный металлодетектор	нет			Наличие	-	-

«запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»						
Надуве переносной	нет			-	Наличие	-
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
<b>Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)</b>						
Ширина лестничного марша	-			1,2 м и более	1,2 м и менее	-
Маркировка ступеней	-			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон:	-			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте (верхний)	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний)	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- горизонтальные завершения поручня	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	-			Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	-			1,2 м и более	1,2 м	-
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	-			1,2 м и более	1,2 м	-
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,0 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, П
Разворотные площадки, глубина	-			1,2 м и более	Менее 1,2м	-
Разворотные площадки, ширина	-			1,2 м и менее	Менее 1,2м	-
Указатели направления движения,	нет	Размещение указателей	ГОСТ Р 52131-2019	Наличие		-

Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет	движения Размещение пиктограмм	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2 п.п 6.2.1.5	Наличие	Допустимо отсутствие	
Речевые информаторы и маяки	нет	Размещение речевых информаторов и маяков	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.5	Наличие		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие		К, О, С
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть			Наличие		К, О, С
Тактильная схема	есть			Наличие	Наличие	К, О, С
<b>Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С
- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, С
<b>Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)</b>						
Ширина лестничного марша	1,3 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С,
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8	Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С,
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С,
- на высоте (верхний)	0,9 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С,
Ограждение (с одной стороны)	1,4 м			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С,
- на высоте (нижний)	0,6 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С,
- горизонтальные завершения поручня	есть			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С,
- не травмирующие окончания	есть			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С,
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

(гистограмма)		гистограмм	Р 51671-2020 п. 6.1 п.п 6.1.1			
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	2,0 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, П
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,2 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, П
<b>Лифт пассажирский</b>						
<b>Кабина:</b>						
- длина	2,1 м			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К, О, С
- ширина	1,1 м			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К, О, С
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С
- поручни	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С
Световая информация	есть			Наличие		К, О, С
Звуковая информация	есть			Наличие		К, О, С
Знак доступности	есть			Наличие		К, О, С
Указатели номера этажа у лифта	нет	Установка указателя номера этажа	ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.4.6 п.п. 6.4.7	Наличие		К, О, С
<b>Обслуживание в кабине (группе)</b>						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С
Высота порога	0,02 м			0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С
- размещение на высоте	1,6 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, П
- высота прописных букв	0,02 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, П
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	-	К, О, С
Дверная ручка	соответствует			С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С



Зал музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)						
Ширина проема двери в свету	1,4 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г
Высота порога	нет			0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г
Информация тактильная о назначении помещения	есть			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, С, Г
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2%			2 % и более	Не учитывается	Г
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г
Наличие индукционной петли	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Зал спортивный						
Ширина проема двери в свету	1,4 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г
Высота порога	нет			0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г
Информация тактильная о назначении помещения	есть			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, С, Г
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	более 1.2 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2%			2 % и более	Не учитывается	Г
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г
Наличие индукционной петли	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

Знак доступности помещения	<b>нет</b>	Размещение информационного знака	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7	Наличие	-	-
Тактильная маркировка	<b>нет</b>			Наличие	-	-
Габариты	<b>12 кв.м</b>			Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м	К, О, С, Г
Ширина проема двери в свету	<b>0,9 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г
Высота порога	<b>нет</b>			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г
<b>4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
Санузел для посетителей	<b>есть</b>			Наличие	-	Г, У
Санузел для инвалидов (отдельная кабина)		Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017			
Знак доступности кабины	<b>есть</b>			Наличие	Отсутствует	К, О, С, Г
Тактильная маркировка	<b>есть</b>			Наличие	Отсутствует	С
Ширина дверного проема	<b>0,9 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г
Габариты санузла/кабины (длина)	<b>3,4 м</b>			1,8 и более	1,6 м	К, О, С, Г
Габариты санузла/кабины (ширина)	<b>2,2 м</b>			1,65 м и более	1,5 м	К, О, С, Г
Опорные поручни	<b>есть</b>			Наличие	Стационарный у стены	К, О, С
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К, О, С
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	<b>1,0 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С
зона у раковины (глубина)	<b>0,85 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К, О, С, Г
зона у раковины (ширина)	<b>0,53 м</b>			0,8 м и более		К, О, С, Г
высота раковины	<b>0,7 м</b>			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К, О, С, Г
опорный поручень у раковины	<b>нет</b>	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9	Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- крючки для костылей	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

- кнопка вызова персонала	есть			Наличие	отсутствие Допустимо отсутствие	К, О, С
- зеркало с изменением наклона	нет	Установка зеркала		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использованные технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер BNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

### ВЫВОДЫ

- В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
- на территории объекта – на калитке – входе на территорию установить информационные таблички со шрифтом Брайля, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание,
  - на входной группе для людей с нарушением зрения – установить тактильную плитку перед лестницей ведущей ко входу в здание, произвести маркировку поручней.
  - на путях передвижения на объекте – произвести маркировку лестничных ступеней, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и номером этажа.
  - в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН.

#### Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» \_\_\_\_\_

П.Н. Милок

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» \_\_\_\_\_

А.Н. Петрук

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» \_\_\_\_\_

В.В. Прудникова

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения



Колыбин С.В.

Прошито  
и пронумеровано

*на 19-ти листах*

Заведующий МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 46»



*М.П.* Милюк П.Н.